




Palackého 493  
769 01 Holešov, Vsetuly, CZ  
Tel.: +420 573 514 211  
Fax: +420 573 514 227  
E-mail: elko@elkoep.com  
Web: www.elkoep.com



Přístroj je konstruován pro

e konštruovaný pri

constructed for

il este construit pe

nie jest przeznaczony

#### **egyfázisú egyenfe**

предназначен

1-fázový sieti střídavého napětí 230 V a musí být instalován v souladu s predpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodom a funkci přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepětí spíkám a rušivým impulsům v napájecí síti. Pro správnou funkci této ochrany však musí být v instalaci předveden vhodný ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spináňých přístrojů (stykáče, motory, induktivní zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečné ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze "VYPNUTO". Neinstalujte přístroj ke zdronu nadmerného elektromagnetického rušení. Správnou instalaci cirkulační vzdutí tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní teplotě nebyla překročena maximálně dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte šroubovák s hrany cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a záchovy. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící diel, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. Výrobek je možné po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.

in 1-phase AC 230 V main alternating current voltage and must be installed according to norms valid in the state of application. Connection according to the details in this direction. Installation, connection, setting and servicing should be installed by qualified electrician staff only, who has learnt these instruction and functions of the device. This device contains protection against overvoltage peaks and disturbances in supply. For correct function of the protection of this device there must be suitable protections of higher degree (A, B, C) installed in front of them. According to standards elimination of disturbances must be ensured. Before installation the main switch must be in position "OFF" and the device should be de-energized. Don't install the device to sources of excessive electro-magnetic interference. By correct installation ensure ideal air circulation so in case of permanent operation and higher ambient temperature the maximal operating temperature of the device is not exceeded. For installation and setting use screw-driver cca 2 mm. The device is fully-electronic - installation should be carried out according to this fact. Non-problematic function depends also on the way of transportation, storing and handling. In case of any signs of destruction, deformation, non-function or missing part, don't install and claim at your seller.

suni de alimentare AC/DC 24-240V și trebuie instalat conform prescripțiilor și normelor valabile în țara respectivă. Instalație, răcorid, programare și deservirea pot fi efectuate doar de persoane cu calificare în electrotehnica, care său documentat temeinic cu aceste instrucțiuni și funcțiile dispozitivului. Dispozitivul conține protecții împotriva vârfurilor de suprasarcină și a impulsurilor perturbatoare în rețea de alimentare. Pentru funcționarea corectă a acestor protecții trebuie presestate adeptă protecție corupzătoare nivelelui înalt (A, B, C) și conform normelor deparazitării protejate a dispozitivelor contactoare (contactoare, motoare, sarcini inductive etc.). Înainte de începerea instalației asigurați-vă bine că instalația nu se află sub tensiune și întreupărătorul principal este în poziția „DESCRISS“. Nu răcoridă dispozitivul la surse cu pretenții electromagnetice ridicate. Asigurați o instalație corectă prin asigurare unei circulații bune a aerului astfel ca temperatura functionare continuu și temperatura ridicată a mediului ambient să nu fie depășită temperatura de lucru maxim admisă a dispozitivului. (Pentru instalare și programare folosiți sclerofila lată de cca 2 mm. Nu uită că aveți la dispozitiv un dispozitiv în totalitate electric și abordați montarea lă cațare. Funcționare fără probleme a dispozitivului este dependență de modul precedent de transport, depozitare și manipulare. În cazul în care constatați semne de deteriorare, deformări, disfuncționalități sau partă lipsă, nu montați dispozitivul și relăsați-l la furnizor. La expirarea duratei de viață a dispozitivului, acesta trebuie tratat în acord cu normele electrice.


podłączony z siecią 1-fazowym AC 230 V lub AC/DC 12-240 V i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisiowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny wyłącznik musi być ustawiony w pozycji "SWITCH OFF" oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wytwarzających falę elektromagnetyczną. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm do skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu odchodzienia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów bądź usterek, braku elementów lub zniszczenia prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczy ponownie przygotowany.

vagy váltakozó feszültséggel (230V) hálózatokban történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország ide vonatkozó szabványait. A jelen ütmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzeme helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki általánosan az útmutatót és tisztában van a készülék működéséről. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlapplával védendők. A szerelés megkezdése előtt a fóliáspolírozón "K" illáshanelhárítószigetelést kell lennie, az eszköznek pedig feszültségtől mentesek. Ne telepítük az eszközt elektromagnesesen tüterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemíráhomsékok le lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnevezetlen külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szérelhészet és beállításhoz kb 2 mm-es csavarhúzó használjunk. Az eszköz teljes elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek ügytszín feltétele a megfelelő szűrők raktározása és kezelés. Bármielőre, hibák működését utoljá nyom, vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze üzemebe a készüléket, hanem jelölje ezt az eladónak. Az eltartottan letéteivel a termék ürjhosszinothátra, vagy vedett hullámkiválasztóhöz elhelyezendő.

Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Parametrii tehnicii	Dane techniczne	Műszaki paraméterek	Технические параметры	TER-3
Funkcia:	Funkcia:	Function:	Număr de funcții:	Funkcje:	Funkció:	Функция:	termostat jednoúrovňový / single level
Napájající svorky:	Napájacie svorky:	Supply terminals:	Terminale pentru alimentare:	Zaciski zasilania:	Tápfeszültség csatlakozók:	Клеммы питания:	A1-A2
Napájající napäť:	Napájacie napäť:	Supply voltage:	Tensiunea de alimentare:	Napięcie zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	AC/DC 24–240V (galvan. neodôlelené/galvan.unseparated)
Prikon:	Prikon:	Consumption:	Consum:	Pobór mocy:	Teljesítményfelvétel:	Мощность:	2 VA
Tolerance napáj.napäť:	Tolerancia napáj.napäťia:	Supply voltage tolerance:	Tol. la tensiunea de alimentare:	Tolerančia napięcia zasilania:	Tápfeszültség tűrése:	Толер. напряжения питания:	-15%+ 10%
Měřicí obvod:	Meraci obvod:	Measuring circuit:	Circuitul de măsură:	Obwód pomiaru	Mérés	Контур замера	
Měřicí svorky:	Meriacie svorky:	Measuring terminals:	Terminale de măsură:	Zaciski pomiaru:	Mérő csatlakozók:	Клеммы замера:	T1 - T1
Teplotní rozsahy (dle typu výrobku):	Teplotné rozsahy (dle typu výrobku):	Temperature range (according to product type sensitivity):	Domeniu de temperatură (potrivit la sensitivitate produsului):	Zakresy temperatury (wg typu produktu):	Hőmérséklet tartomány (a termék típusról függő érzékenység szerint):	Температурный диапазон: (по типам изделий)	TER-3A -30...+10°C TER-3D 0...+60°C TER-3B 0...+40°C TER-3G 0...+60°C TER-3C +30...+70°C TER-3H -15...+45°C
Hystereze (citlivost):	Hysteréza (citlivosť):	Hysteresis:	Hysteresis:	Histerese (czułość):	Hiszterézis:	Гистерезис (чувствительность):	nastaviteľná v rozsahu / ajustable in range 0.5...5 °C
Senzor:	Senzor:	Sensor:	Senzor:	Czujnik:	Érzékelő:	Сенсор:	externí / external termistor NTC *
Indikáce poruchy čísla:	Indikácia senzora (zkrat/odpoj.):	Sensor fault indication:	Indicator def. senzor:	Syg.awari.czuj.(zwarc/odłączenie)	Érzékelő hibajelzés:	Индикация нарушения сенсора:	blikáním čívenie / flashing red LED
Přesnost:	Presnosť:	Accuracy:	Precizie:	Dokladnosť:	Pontosság	Точность	
Přesnost nastavení (mech.):	Presnosť nastavenia (mech.):	Setting accuracy (mech.):	Reglarea preciziei (mech.):	Dokladnosť ustavienia(mech.):	Beállítási pontosság (mech.):	Точность настройки(механич.):	5 %
Diference spináni:	Opakována presnosť:	Switching difference:	Abatere de cuplare:	Diferența zalaçanii:	Kapsolási eltérés:	Разность коммутации:	0.5 °C
Závislosť na teplotě:	Závislosť na teplote:	Temperature dependance:	Dependenta de temperatură:	Zależność temperaturowa:	Hőmérséklet függés:	Зависимость точности от темп.:	<0.1 % / °C
Výstup:	Výstup:	Output:	Iesire:	Wyjście:	Kimenet	Выход	
Počet kontaktů:	Počet kontaktov:	Number of contacts:	Număr de contacte:	Ilosť styků:	Kontaktsok száma:	Количество контактов:	1x spináci / NO (AgSnO <sub>2</sub> )
Jmenovitý proud:	Menovitý prúd:	Rated current:	Intensitate:	Prąd znamionowy:	Névleges áram:	Номинальный ток:	16 A / AC1, 10 A / 24V DC
Spinaný výkon:	Spinaný výkon:	Switching capacity:	Decuplare:	Moc łączności:	Megszakítási képesség:	Замыкающая мощность:	4000 VA/AC1 / 300 W / DC
Spinané napäť:	Spinané napäťie:	Switching voltage:	Tensiunea de cuplare:	Łączone napięcie:	Kapsolási feszültség:	Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC
Min. spinaný výkon DC:	Min. spinaný výkon DC:	Min. switching capacity DC:	Tens. min. pentru decuplare DC:	Min. moc łączności DC:	Min. DC kapsolási teljesítmény:	Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW
Indikáce výstupu:	Indikácia výstupu:	Output indication:	Indicare ieșire activ:	Wykrywanie wyjścia:	Kimenet jelzése:	Индикация выхода:	svítí červená / red LED
Mechanická životnosť:	Mechanickej životnosť:	Mechanical life:	Durata de viață mecanică:	Trwałość mechaniczna (AC1):	Mechanikai élettartam:	Механическая жизненность:	3x10 <sup>7</sup>
Electrická životnosť (AC1):	Elektrická životnosť:	Electrical life (AC1):	Durata de viață electrică (AC1):	Trwałość łączności:	Elektromos élettartam (AC1):	Эл. жизненность (AC1):	0.7x10 <sup>5</sup>
Další údaje:	Dalšie údaje:	Other information:	Alte informácie:	Inne dane	Egyéb információk	Другие параметры	
Pracovní teplota:	Pracovná teplota:	Operating temperature:	Temperatura de funczionare:	Temperatura pracy:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:	-20...+55°C
Skladovacia teplota:	Skladovacia teplota:	Storage temperature:	Temperatura de depozitare:	Temperatura skladowania:	Tárolási hőmérséklet:	Складская температура:	-30...+70°C
Elektrická pevnosť:	Elektrická pevnosť:	Electrical strength:	Tensiunea maximă:	Napięcie udarowe:	Elektromos szilárdság:	Электрическая прочность:	2.5 kV (napájení-výstup) / (supply - output)
Pracovní poloha:	Pracovná poloha:	Operating position:	Posiția de funczionare:	Pozycja pracy:	Beépítési helyzet:	Рабочее положение:	libovolná / any
Upevnění:	Upevenenie:	Mounting:	Montaj:	Mocowanie:	Felszerelés:	Монтаж:	DIN lišta/rail EN 60715
Krytí:	Krytie:	Protection degree:	Grad de protecție:	Stopień ochrony obudowy:	Védettség:	Защита:	IP40 z čelným panelom / from front panel
Kategorie prepäti:	Kategória prepäti:	Overvoltage category:	Categorie supratensiunei:	Kategória przepięciowa:	Tápfeszültségi kategória:	Категория перенапряжения:	III.
Stupeň znečistenia:	Stupeň znečistenia:	Pollution degree:	Grad de poluare:	Stopień zanieczyszczenia:	Szennyezettségi fok:	С степень загрязнения:	2
Prúžez pripojovacích vodičov:	Prierez pripojovacích vodičov	Max. cable size (mm <sup>2</sup> ):	Secț. max. a conductorului (mm <sup>2</sup> ):	Przekrój prze. przyłączeniowych:	Max. vezeték méret (mm <sup>2</sup> ):	Сечение подключ. проводов :	max.2x2.5, max.1x4, s dut./with sleeve max.1x2.5, max.2x1.5
Rozmér:	Rozmer:	Dimensions:	Dimensiuni:	Wymiary:	Méretek:	Размер:	90 x 17.6 x 64 mm
Hmotnost:	Hmotnost:	Weight:	Masa (g):	Waga:	Tömeg:	Вес:	73 g
Související normy:	Súvisiace normy:	Standards:	Standarde de calitate:	Normy:	Szabványok:	Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9 EN 61010-1

Poznámka: \*- mimo TER-3G (PT100) / Poznámka: \*- okrem TER-3G (PT100) / Note: \*-except for TER-3G (PT100) / Notiz: \*- außer TER-3G (PT100) / Uwaga: \*- oprócz TER-3G (PT100) / Megjegyzés: \*- kivéve TER-3G (PT100) / Примечание: \*- кроме TER-3G (PT100)

# Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leírás / Описание устройства



## Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика

(CZ)

- jednoduchý termostat pro hlídání a regulaci teploty v rozmezí -30.. +70 °C v šesti rozsazích
- použitelný pro hlídání teploty např. v rozvodcích, topných systémech, chladičích systémů, kapalin, chladičů, motorů, zařízení, otevřených prostorů apod.
- funkce hlídání zkratu nebo odpojení senzoru
- možnost nastavení funkce "open"/"closed" (nastavení se provádí DIP prepínačem)
- nastavitelná hystereze (citlivost) spinániem potenciometrem v rozsahu 0,5 - 5 °C
- výběr z externích senzorů teploty s dvojitou izolací ve standartních délkách 3, 6 a 12 m
- senzor je možno osadit přímo na svorkovnicu - pro hlídání teploty v rozvodčí nebo jeho okolí
- univerzální napájecí napětí AC/DC 24 - 240 V
- výstupní kontakt 1x spináč 16 A / 250 V AC1
- stav výstupu indikuje červená LED, přítomnost napájecího napětí - zelená LED
- v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu

(EN)

- single thermostat for temperature monitoring and regulation in range -30.. +70 °C in six ranges
- can be used for monitoring temperature e.g. in switchboards, heating systems, cooling systems, liquids, radiators, motors, devices, open spaces, etc.
- function of short-circuit or sensor disconnection monitoring
- possibility to set function "heating"/"cooling" (setting is done by DIP switch)
- adjustable hysteresis (sensitivity) , switching by potentiometer in range 0.5 - 5 °C
- choice of external thermo sensors with double insulation in standard lengths 3, 6 and 12 m
- it is possible to place sensor directly on terminal block - for temperature monitoring in a switchboard or in its surroundings
- multivoltage supply AC/DC 24 - 240 V, not galvanically separated
- output contact 1x NO 16 A / 250 V AC1
- red LED indicates status of output, green LED indicates energization of the device
- 1-MODULE, DIN rail mounting

(PL)

- prosty termostat do nadzorowania i regulacji temperatury w zakresie -30.. +70 °C w 6-ciu zakresach
- służy do nadzorowania temperatury np. w szafach rozdzielczych, ogrzewaniach, klimatyzacji, cieczy, chłodnic, silników, urządzeń, otwartych przestrzeni itd.
- funkcja nadzorowania zwarcia lub odłączenia czujki
- możliwość ustawienia funkcji "ogrzewanie" / "chłodzenie" (ustawia się za pomocą przełącznika DIP)
- ustawiania histereza (czułość) - potencjometrem w zakresie 0,5 - 5 °C
- wybór z różnych zewnętrznych czujników temperatury z podwójną izolacją w długościach 3, 6 a 12 m
- czujkę można umieścić bezpośrednio pod zaciskiem - dla nadzorowania temperatury w szafie rozdzielczej
- uniwersalne napięcie zasilania AC/DC 24 - 240 V, galwanicznie nieizolowane
- styl wyjściowy 1x zwierny 16 A / 250 V AC1
- stan wyjścia sygnalizuje czerwona dioda LED oraz napięcie zasilania - zielona dioda LED
- wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN

(RO)

- prosty termostat cu o singura intrare care cu intervalul de temperatura -30.. +70 °C în 6 intervale
- Se pot folosi și sistemele de incalzire, locuinte, lichide, radiatoare, mașini, motoare, etc pt monitorizarea acestora
- Recunoastere de defectiune scurt circuit și ajuta la depistarea acestora
- Mod de funcționare incalzire/facere se poate regla cu buton DIP
- Se poate regla stare hister intre 0,5 - 5 °C
- Se pot alege senzori exteriori cu izolatie dubla în lungime de , 3, 6 și 12 m
- Se poate monta senzorul cu conductor scurt de dispozitiv .
- tensiune de alimentare AC/DC 24 - 240 V, nu este separat galvanic
- Contact de ieșire 1x contact inchis 16 A / 250 V AC1
- Starea ieșirii se semnalizeaza cu LED rosu, tensiunea de alimentare LED verde
- 1-MODUL, Montabil pe şina DIN

(SK)

- jednoduchý termostat pre kontrolu a reguláciu teploty v rozmedzí -30.. +70 °C v šiestich rozsahoch
- použitelný pre kontrolu teploty napr. v rozvádzacích, kúriacich systémov, chladiacich systémov, kvapalín, chladičov, motorov, zariadení, otvorených priestorov a pod.
- funkcia kontrolovania skratu alebo odpojenia senzora
- možnosť nastavenia funkcie "kúrenie" / "chladenie" (nastavenie sa prevádzka DIP prepínačom)
- nastaviteľná hystereza (citlivosť) spinanie potenciometrom v rozsahu 0,5 - 5 °C
- výber z externých senzorov teploty s dvojitoj izoláciou v štandardných dĺžkach 3, 6 a 12 m
- senzor je možno osadiť priamo na svorkovnicu - pre kontrolu teploty v rozvádzací alebo jeho okolia
- univerzálné napájacie napätie AC/DC 24 - 240 V
- výstupný kontakt 1x spináč 16 A / 250 V AC1
- stav výstupu indikuje červená LED, prítomnosť napájacieho napäťa - zelená LED
- v prevedení 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu


(RO)

- Termostat cu o singura intrare care cu intervalul de temperatura -30.. +70 °C în 6 intervale
- Se pot folosi și sistemele de incalzire, locuinte, lichide, radiatoare, mașini, motoare, etc pt monitorizarea acestora
- Recunoastere de defectiune scurt circuit și ajuta la depistarea acestora
- Mod de funcționare incalzire/facere se poate regla cu buton DIP
- Se poate regla stare hister intre 0,5 - 5 °C
- Se pot alege senzori exteriori cu izolatie dubla în lungime de , 3, 6 și 12 m
- Se poate monta senzorul cu conductor scurt de dispozitiv .
- tensiune de alimentare AC/DC 24 - 240 V, nu este separat galvanic
- Contact de ieșire 1x contact inchis 16 A / 250 V AC1
- Starea ieșirii se semnalizeaza cu LED rosu, tensiunea de alimentare LED verde
- 1-MODUL, Montabil pe şina DIN


(HU)


- Egysatornás termosztát, amelyek fi gyerek és szabályozzák a hőmérsékletet -30.. +70 °C között, 6 tartományban
- Használható kapcsolószekrények, fűtési rendszerek, hűtési rendszerek, folyadékok, radiátorok, motorok, gépek, helyiségek, objektumok hőmérsékletének fi gyelésére és szabályozására
- Érzékelőhiba és rövidzár visszajelzéssel rendelkezik, ez hiba esetén megkönyntíti annak felderítését
- Lehetőség működései módon fűtés / hűtés (elölön DIP kapcsolóval választható)
- Az elölön állítható hiszterézis 0,5 - 5 °C tartományban
- Választható különböző érzékelők kettős szigeteléssel, 3, 6 és 12 m hosszban (láss kiegészítők 87. oldal)
- Lehetőség van az érzékelőt rövid vezetékkel az eszközök csatlakoztatni (például kapcsolószekrények hőmérsékletfi gyelése)
- Univerzális tápfeszültség AC/DC 24 - 240 V, nincs galvanikusan elválasztva
- Kimeneti kontaktusok 1x záró kontaktus 16 A / 250 V AC1
- A kimenet állapotának visszajelzése piros LED, tápfeszültség visszajelzés zöld LED
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető

## Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема



## Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение





(CZ)

Jedná se o jednoduchý, ale praktický termostat pro hlídání teploty s odděleným senzorem. Přístroj je umístěný v rozvaděči a externí senzor snímá teplotu požadovaného prostoru, předmětu či kapaliny. Napájení není od senzoru galvanicky odděleno a svým provedením senzor splňuje nároky na dvojitou izolaci. Maximální délka dodávaného senzoru je 12 m. Přístroj má zabudovanou indikaci poškození senzoru, tzn. při prerušení nebo zkratu senzoru červená LED bliká. Díky nastavitelné hysterezii lze výhodně regulovat šířku pásm a tak určovat citlivost spinání zátěže. Teplota spinání se snižuje o nastavenou hysterezii. Při praktické aplikaci je nutné počítat s tím, že hysterezie se zvětšuje o teplotní spád mezi pláštěm a termistorem senzoru.

(SK)

Jedná sa o jednoduchý, ale praktický termostat pre kontrolu teploty s oddeleným čidlom. Prístroj je umiestnený v rozvadzači a externé čidlo sníma teplotu požadovaného priestoru, predmetu alebo kvapaliny. Napájanie nie je od čidla galvanicky oddelené, ale svojim prevedením čidlo splňa nároky na dvojtú izoláciu. Maximálna dĺžka dodávaného čidla je 12 m. Prístroj má zabudovanú ochranu poškodenia čidla tzn. pri prerušení alebo zkrate čidla červená LED bliká. Vďaka nastaviteľnej hysterezii možno výhodne regulovať šírku pásm a tak určovať citlosť spinania záťaze. Teplota spinania sa znižuje o nastavenú hystereziu. Pri praktickej aplikácii je nutné počítať s tým, že hysterezia sa zväčšuje o teplotný spád medzi pláštom a termistorom senzoru.

(EN)

It is a single but practical thermostat with separated sensor for monitoring temperature. Device is placed in a switchboard and external sensor senses temperature of required space, object, or liquid. Supply is not galvanically separated from sensor. Sensor is double insulated. Maximal length of delivered sensor is 12m. device has in-built indication of sensor damage, which means that in case of short-circuit or disconnection red LED flashes. Thanks to adjustable hysteresis, it is advantageous to regulate width of the range and thus defi ne sensitivity of load switching. Sensed temperature is decreased by set hysteresis. When installing it is necessary to keep in mind that hysteresis is increased by temperature gradient between sensor's jacket and thermistor.

(RO)

Releu cu o intrare . Se monteaza in cutii de jonctiune iar senzorul in locul dorit. tensiunea de alimentare naste separata galvanic si senzorul este izolat dublu, cablu are o lungime de maximum 25 m. Dispozitivul dispune de functie de recunoaștere a defectiunii senzorului, și ascurt circuit , care este semnalizat cu led rosu.Cu reglarea starii hister sa poate schimba timpul de pornire fata de temperatura reglata.

(PL)

Praktyczny termostat do nadzorowania temperatury z oddzielnym czujnikiem temperatury. Aparat umieszczony jest w szafie a zewnętrzny czujnik nadzoruje temperaturę pomieszczenia, cieczy, itd. Zasilanie nie jest galwanicznie oddzielone od czujnika temperatury, a swoim wykonaniem spełnia wymagania podwójnej izolacji. Maksymalna długość przewodu czujnika wynosi 12 m. Aparat posiada sygnalizację uszkodzenia czujnika , tzn. przy przerwaniu lub zwarciu migająca czerwona dioda LED. Dzięki ustawialnej hysterezie można regulować szerokość zakresu i ustawać czułość załącznika obciążenia. Temperatura załączania spada o ustawioną hysterezę. Przy praktycznych aplikacjach hystera powiększa się o spadek temperatury pomiędzy obudową i termistorem czujnika.

(HU)


Egysatornás és praktikus termosztát. Az eszköz kapcsolószekrénybe szerelhető, a különböző érzékelők pedig elvezethetők a mérföldkártyának helyre, objektumba, vagy folyadékhoz. A tápfeszültség nincs galvanikusan elválasztva az érzékelőtől, az érzékelő kettős szigeteléssel van hőmérsékletképzést. A mérőkábel maximális hossza 25 m, a rendelhető legnagyobb kábelhossz 12 m. Az eszköz rendelkezik beépített szenzorhiba és rövidzár jelzéssel, amelyet világító piros LED jelez. A beállítható hysterezis segítségével változtatható a kapcsolási pont a beállított hőmérsékletképzést képezt.

(RU)

Рече идет о простом, но практическом термостате для контроля температуры с изолированным сенсором. Термостат размещен в распределителе а внешний сенсор регистрирует температуру необходимого помещения, предмета или жидкости. Питание не изолировано гальванически от сенсора, но исполнение последнего соответствует требованиям двойной изоляции. Максимальная длина кабеля поставляемого сенсора 12 м. Устройство оснащено встроенной индикацией повреждения сенсора, это значит, что при нарушении или замыкании сенсора начнет мигать красный LED. Благодаря настраиваемому гистерезису удобно регулировать ширину интервала и таким образом определять чувствительность коммутации нагрузки. Температура коммутаций снижается на величину настроенного гистерезиса. При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерезис увеличивается на величину градиента между оболочкой и термистором сенсора .

## Doplňující informace / Doplňujúce informácie / Additional information / Calibrarea termostatului / Dodatkowe informacje / További információk / Дополнительная информация

Grafické znázornění kalibrace TER-3G / Grafické znázornenie kalibrácie TER-3G / Calibration graphics TER-3G / Calibrarea termostatului TER-3G / Graf kalibracji TER-3G / Kalibrációs grafikon TER-3G / Графическое изображение калибровки TER-3G



(CZ)

Termostat TER-3G využívá pro měření platinný senzor Pt 100. Pripojení senzoru je dvou vodičové. Z tohoto důvodu se může projevit vliv délky vodičů senzoru zhoršením souběhem měření teploty se stupnicí. Termostat je ve výrobě kalibrován na senzory délky 7 m. Při této délce senzoru je dosaženo nejmenší odchylky stupnice a vliv délky senzoru pro 3 m a 12 m senzory je stejný (opacné polarity) a je menší než 3 °C. Pokud se využívá senzor jiné než dodávané délky, může se souběh stupnice neúnosně zhoršit. V takovém případě lze termostat nakalibrovat na daný senzor. Kalibrovat lze senzory jejichž délka vytváří nesouběh do přibližně 15 °C. Senzory s větším odporem jsou kalibrovány na tuto mezní hodnotu.

(SK)

Termostat TER-3G využíva pre meranie platinný senzor Pt 100. Pripojenie senzora je dvojvodičové. Z tohto dôvodu sa môže prejavíť vplyv dĺžky vodičov senzora zhoršením súbehom meranej teploty so stupnicou. Termostat je v výrobe kalibrovaný na senzory dĺžky 7 m. Při této dĺžke senzoru je dosažené najmenšia odchylka stupnice a vplyv dĺžky senzoru pre 3 m a 12 m senzory je stejný (opätná polárnosť) a je menší než 3 °C. Pokud sa využíva senzor iný než dodávané dĺžky, môže sa súbeh stupnice neúnosne zhoršiť. V takomto prípade lze termostat nakalibrovať na daný senzor. Kalibrovať lze senzory, ktorých dĺžka vytvára nesobeh do približne 15 °C. Senzory s väčším odporem sú kalibrované na túto meznú hodnotu.

(EN)

Thermostat TER-3G uses platinum sensor PT 100. Sensor is connected by 2 wires therefore there can be an influence of wire length resulting in worse concourse of measured temperature on the scale. Thermostat is calibrated in production for sensor length 7 m. For this length assures the smallest deviation, influence of sensors of length 3m and 12m is the same ( opposite polarities) and is smaller than 3°C. In case you different length of sensor than is delivered, the concourse of the scale can get worse considerably. In such case it is possible to calibrate thermostat for a particular sensor. It is possible to calibrate sensors with length that creates dis-concourse up to approx. 15°C. Sensors with bigger resistance are calibrated to this limit value.

(RO)

Termostatul TER-3G foloseste pentru măsurare un senzor din platiniu Pt 100. Senzorii sunt conectați bifilar. Din această cauză lungimea conductorilor poate influența negativ corespondența temperatură-rii detectate de senzor cu cea indicată pe scală. Prin fabricație termostatul este calibrat pentru senzori de 7 m. La aceasta lungime se înregistrează cele mai mici diferențe pe scală și influența lungimii senzorilor pentru senzori de 3m și 12m este același (polaritate opusă) și este mai mică de 3 °C. În cazul în care se folosesc alte lungimi ale senzorilor decât cele recomandate, se poate ajunge la erori semnificativi. În acest caz termostatul poate fi calibrat la senzorul dat. Se pot calibra senzorii a căror lungime crează diferențe față de scală de până la 15°C. Senzorii cu rezistență mai mare sunt calibrati la aceasta valoare limită.

(PL)

Termostat TER-3G wykorzystuje do pomiaru czujnik z platyną Pt 100. Czujnik jest podłączony z pomocą dwóch przewodów. Z tego powodu długość przewodów czujnika nie wpływa na skale temperatury. Termostat kalibrowany jest na czujniku o długości 7m. Przy tej długości czujnika zapewniona jest najlepsza dokładność pomiaru, w przypadku 3 i 12 metrów, dokładność pomiaru wynosi +/- 3 stopnie. Jeżeli stosują się inne długości czujników niż dostarczane, to zalecane jest wykonanie kalibracji czujników. Czujniki z większą rezystancją kalibrowane są na tą graniczną wartość.

(HU)

A TER-3G termosztát PT 100-as érzékelővel használható. Az érzékelő két részre osztott vezetékkel csatlakozik a termosztáthoz, a vezeték hossza -az ellenállásra révén- befolyásolja a mért értéket. A termosztátot gyárilag 7 m-es vezetékre kalibrálják, így kevesebb, mint 3 °C eltérés adódik a 3 m és a 12 m vezeték hosszal rendelkező érzékelők csatlakoztatása esetén. Nagyobb ellenállással rendelkező, vagy hosszabb vezeték használata esetén szükségesen válhat a kalibráció.

(RU)

Термостат TER-3G для замеров использует платиновый сенсор Pt 100. Подключение сенсора двумя проводами. Из-за этого может проявляться влияние длины провода сенсора на худшем синхронизме замеров температуры со шкалой. Производителем термостат калиброван на длину кабеля сенсора 7 м. При этой длине кабеля сенсора достигается минимум отклонений шкалы, а влияние длины сенсора для длин 3 и 12 м такое же (обратной полярности) и составляет менее чем 3 °C. Если используется сенсор другой длины (отличной от поставляемых длин) возможно значительное ухудшение синхронизма шкалы. В таком случае можно провести калибрацию термостата для данного сенсора. Калибрация проводится в случае, если асинхронизм замеров составляет приблизительно 15 °C. Сенсоры с большим сопротивлением калиброваны на эту среднюю величину.

## Příklad objednání / Príklad objednania / Example of an order / Exemplu de comandă / Przykład zamówienia / Rendelési minta / Пример заказа

(CZ) V objednávce vždy specifikujte typ termostatu (TER-3A, TER-3B .. nebo TER-3H) dle požadovaného teplotního rozsahu.

(SK) V objednávke vždy specifikujte typ termostatu (TER-3A, TER-3B .. alebo TER-3H) podľa požadovaného teplotného rozsahu.

(EN) Please specify a type of thermostat in your order (TER-3A, TER-3B .. or TER-3H) types differ in temperature range and supply voltage.

(RO) Trebuie mentinut tipul termostatului (TER-3A, TER-3B .. sau TER-3H) in functie de temperatura de monitorizare.

(PL) W zamówieniu należy określić typ termostatu (TER-3A, TER-3B .. lub TER-3H) wg wymaganego zakresu temperatury.

(HU) Rendeléskor meg kell határozni a termosztát pontos típusát (TER-3A, TER-3B .. vagy TER-3H) a mért kívánt hőmérséklettartománytól függően.

(RU) В заказе всегда указывайте тип термостата (TER-3A, TER-3B .. или TER-3H) в соответствии с желаемым температурным диапазоном

(CZ)

Pro správnu kalibraci je nutné aby si termostat zmérial senzor (se ktorým bude pracovať), ktorý je ustálen na kalibrační teplotě 0 °C (voda s ledom) a dalej je nutné presne dodržať kalibrační postup.

Pred samotnou kalibráciu:

- termostat je zapojen tak, aby jej bylo možno zapnout (vypínač v napájení)
  - k termostatu je rádne pripojen senzor a je ustálen na kalibrační teplotu 0 °C
  - DIP prepínac je v poloze HEAT a TEST
  - teplota u hystereze nastavena na stred stupnice
- Samotná kalibrácia:
- zapnut napájený termostat, rozsvít sa zelená kontrolka Un, červená kontrolka krátce blikne
  - teplotu a hysterezu natoči na minimum do 8 s od zapnutia
  - termostat si kontroluje nastavenie na minimum a potvrdi jej dvojtým problknutím červenej kontrolky
  - teplotu a hysterezu natoči na stred stupnice do 8s od potvrdenia
  - termostat si kontroluje nastavenie na stred
  - správne provedený postup potvrdí dvojtým dlouhým zhasnutím červenej kontrolky, kalibrační hodnoty jsou zapsány a termostat je bude využívať až do ďalšej kalibracie.
  - chybne provedený postup indikuje jedným dlouhým zhasnutím červenej kontrolky
  - následne sa termostat prepne do normálneho režimu tj. zapne relé

(EN)

To ensure correct calibration it is necessary to let the thermostat measure the sensor (which will be used) which is settled on calibration temperature 0°C (water with ice) and then it is necessary to strictly observe this calibration procedure.

Before you start with calibration:

- termostat is connected in a way that it is possible to be switched on (switch button in supply)
- a sensor is correctly connected and settled on calibration temperature 0°C
- DIP switch is in position HEAT and TEST
- temperature and hysteresis in the middle of the scale

Calibration:

- energize the thermostat, green control light Un shines, red control light flashes once
- temperature and hysteresis set to minimum up to 8s from switching on
- thermostat self checks setting to minimal value and confirms it by double flashing of red control light
- temperature and hysteresis can be turned to middle of the scale up to 8s from confirmation
- thermostat is set in the middle
- correctly confirmed procedure is confirmed by double long OFF of red control light, calibration values are recorded and thermostat will use them until another calibration.
- incorrect procedure is indicated by one long OFF of red control light
- then the thermostat switches into normal mode - meaning relay switches

(PL)

Dla prawidłowej kalibracji potrzebne, żeby termostat zazmierzył czujnik (z którym będzie pracować), który jest ustawiony na 0 stopni (woda z lodem) i dalej niezbędnie jest dokładnie dotrzymać kalibrację.

Pred kalibráciu:

- termostat podłączony jest tak, żeby była możliwość włączenia (wyłącznik zasilania)
- do termostatu jest podłączony czujnik i ustawiony na kalibrowaną temperaturę - 0 stopni.
- przełącznik DIP jest w pozycji HEAT i TEST
- temperatura i histeresa ustawiona po środku skali

Kalibracja:

- włączyć zasilanie termostatu, zaświeci się zielona dioda Un, czerwona dioda krótko zamiga
- temperaturę i histeresę ustawić na min do 8 s od włączenia
- termostat skontroluje sobie ustawienie na min i potwierdzi go podwójnym zamiganiem czerwoną diodą
- temperaturę i histeresę należy skontrolować (pozycja środkowa)
- prawidłowo wykonane ustawienie potwierdzi podwójnym długim zamiganiem czerwoną diodą, kalibrowane wartości są zapisane, termostat będzie pracować z takimi ustawieniami do następnej kalibracji
- błędnie wykonana kalibracja sygnalizowana jest jedynym długim wyłączeniem czerwonej diody
- następnie termostat przełączy się do normalnego trybu, tzn. włączy przekaźnik

(HU)

A helyes méréshez gondoskodni kell a pontos kalibrációról, a kalibrációhoz az érzékelőt 0 °C fokra kell húteni (jeges víz) és így végrehajtani a kalibrációs eljárást.

Kalibráció előtt:

(SK)

Pre správnu kalibráciu je nutné, aby si termostat zmeral senzor (s ktorým bude pracovať), ktorý je ustálen na kalibračnej teplote 0 °C (voda s ľadom) a dalej je nutné presne dodržať kalibračný postup.

Pred samotnou kalibráciou:

- termostat je zapojen tak, aby ho bolo možné zapnúť (vypínač v napájaní)
- k termostatu je rádne pripojen senzor a je ustálen na kalibračnú teplotu 0 °C
- DIP prepínac je v polohe HEAT a TEST
- teplota u hystereze nastavena na stred stupnice

Samotná kalibrácia:

- zapnút napájanie termostatu, rozsvieti sa zelená kontrolka Un, červená kontrolka krátko blikne
- teplotu a hysterezu natoči na minimum do 8 s od zapnutia
- termostat si kontroluje nastavenie na minimum a potvrdí ho dvojtým preblknutím červenej kontrolky
- teplotu a hysterezu natoči na stred stupnice do 8s od potvrdenia
- termostat si kontroluje nastavenie na stred
- správne provedený postup potvrdí dvojtým dlhým zhasnutím červenej kontrolky, kalibračné hodnoty sú zapisané a termostat ich bude využívať až do ďalšej kalibracie.
- chybne provedený postup indikuje jedným dlhým zhasnutím červenej kontrolky
- následne sa termostat prepne do normálneho režimu tj. zapne relé

(RO)

Pentru o calibrare corectă termostatul trebuie să-și măsoare senzorul (cu care va lucra), care este stabilizat la temperatura de calibrare de 0°C (apă cu gheăță) și în continuare este necesară menținerea precisă a regimului de calibrare.

Inainte de calibrare:

- termostatul este racordat astfel, încât să poată fi conectat (întrerupător în alimentare)
- la termostat se leagă senzorul stabilizat la temperatura de calibrare de 0°C.
- comutatorul DIP este în poziția HEAT și TEST
- temperatura și istorica este setată la mijlocul scalei

Calibrare:

- conectarea alimentării termostatului, se aprinde lumina de control verde Un, lumina roșie lichide scurt
- temperatura și istorica se reglează la minimul de până la 8 s de la conectare
- termostatul își controlează setările la minim și le confirmă prin licărire dublă a luminii de control roșii
- temperatura și istorica se reglează la jumătatea scalei până la 8s de la confirmare
- termostatul își controlează setarea medie
- execuția corectă a procedeului este confirmat prin dubla stingere mai lungă a lumini roșii, valorile calibrate sunt înregistrate și termostatul le va folosi până la librarea următoare.
- procedeu executat incorrect este indicat printr-o singură stingere lungă a lumini roșii
- în continuare termostatul se conectează în regimul normal adică cuplăză relul

(HU)

A helyes méréshez gondoskodni kell a pontos kalibrációról, a kalibrációhoz az érzékelőt 0 °C fokra kell húteni (jeges víz) és így végrehajtani a kalibrációs eljárást.

Kalibráció előtt:

- a termostátot csatlakoztassa a tápfeszültségezhez
- az érzékelő megfelelő csatlakoztatása és 0 °C fokra hűtése
- a DIP kapcsoló HEAT és TEST állásba kapcsolása
- a hőmérséklet és a hiszterézis skálá közepére állítása

Kalibráció:

- a termostát feszültség alá helyezésével a zöld LED világít, a piros LED egyszer vilan
- a hőmérsékletet és a hiszterézist 8 másodperccel a bekapsolás után minimumra állítani
- a termostát érzékelni a beállított minimum értéket és a piros LED-ek készter felviláltan
- a jelzést követően 8 másodpercen belül a hőmérsékletet és a hiszterézist középpállásba állítani
- a termostát érzékelni a középpérteket
- a helyes kalibrációs eljárásra a termostát a piros LED kétszer hosszú villantásával jelzi, az értékek tárolásra kerülnek a termosztában
- sikertelen kalibráció esetén a piros LED egyszer hosszan vilan
- ezután a termostát normál módból állítható

(RU)

Для правильной калибровки необходимо, чтобы термостат определил сенсор с которым будет работать и который

выставлен на калибровочную температуру 0 °C (вода со льдом), затем необходимо точно соблюсти калибровочную

последовательность.

Перед калибровкой:

- термостат подключен так, чтобы его можно было включить (выключатель под напряжением)
- к термостату подключен сенсор и установлен на калибровочную температуру 0 °C
- DIP переключатель в положении HEAT и TEST

- температура и гистерезис настроены на середину шкалы

Собственно калибровка:

- включить питание термостата, загорится зеленый контрольный светодиод Un, красный светодиод коротко мигнет
- температуру и гистерезис настройте минимально на величину до 8 с от включения
- термостат проконтролирует настройку на минимум и подтвердит ее кратким двойным миганием красного контрольного светодиода
- температуру и гистерезис выставить на середину шкалы до 8 с от подтверждения
- термостат проконтролирует настройку на среднюю позицию
- правильность проведенной настройки термостата подтвердят двойным длительным погашением красного контрольного светодиода. Калибровочные величины записаны, их и будет использовать термостат до следующей калибровки
- ошибочное проведение калибровки будет указано как одно длительное погашение красного контрольного светодиода
- затем термостат подключится к нормальному режиму, т.е. включит реле

Druh zátěže Type of load				AC5a nekompenzované/ uncompensated					AC12
mat.kontaktu/mat. contacts AgSnO <sub>2</sub> , kontakt/contact16A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	230V / 3A (690VA)do max. vstupní / max input C=14μF	1000W	x	250V / 3A	x
Druh zátěže Type of load				DC1					DC14
mat.kontaktu/mat. contacts AgSnO <sub>2</sub> , kontakt/contact16A	x	250V / 6A	250V / 6A	24V / 10A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 6A	24V / 2A	x